

СИТУАЦИОННЫЙ ЛИСТ

«Подъезд к аэропорту г.Актобе (от обл. МАИ до пересечения а/д Актобе-Богословка)», 1 участок

Границы зон обслуживания и наименование дорожных организаций	1		
Уклоны более допустимых	2		
Радиусы кривых в плане менее допустимых	3		
Километры	4	<p style="text-align: center;">1 (1110)</p>	
Ситуация	Слева от дороги Справа от дороги		
Тип покрытия ширина проезжей части	2013г.	2,00 6,5 2,00	
	2014г.		
	2015г.		
	2016г.		
Конструкция дорожной одежды и толщина конструктивных слоёв	2013г.		
	2014г.		
	2015г.		
	2016г.		
Искусственные сооружения	8		
Грунт земляного полотна	9	Суглинок	
Снегозащитные и дек. насаждения	Слева	10	
	Справа		
Техническое состояние покрытия проезжей части	2013г.	11	Удовлетворительное
	2014г.		
	2015г.		
	2016г.		